

そのまま印刷する場合

1 CAD データを開く

ファイルボタンをクリックし、メニューから「開く」を選択します。「開く」画面が表示されたら印刷する CAD データファイルを選択します。


2 オプション設定する

前回のオプション設定内容で印刷する場合は「3 印刷する」に進みます。オプション設定内容を確認・変更する場合、または最後にカットする場合は次の設定を行います。



3 印刷する

印刷ボタンをクリックします。「プリンターの設定」画面では出力先のプリンターを選択し、必要に応じてプロパティを設定します。印刷の準備が整ったら OK ボタンをクリックして印刷を開始します。




分割して印刷する場合

1 CAD データを開く

ファイルボタンをクリックし、メニューから「開く」を選択します。「開く」画面が表示されたら印刷する CAD データファイルを選択します。

2 オプション設定する

前回のオプション設定内容で印刷する場合は「3 印刷する」に進みます。オプション設定内容を確認・変更する場合、または最後にカットする場合は次の設定を行います。



3 印刷する

印刷ボタンをクリックします。「プリンターの設定」画面では出力先のプリンターを選択し、必要に応じてプロパティを設定します。印刷の準備が整ったら OK ボタンをクリックして印刷を開始します。

